

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СОГЛАСОВАНО

Председатель Петровской городского
округа местной организации
Ставропольской краевой региональной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В.Н.Буркалин/
«17» мая 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС №38
«Колокольчик» г.Светлоград
/Е.Ю. Черноволенко/
«17» мая 2021г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград
- 1.2. Адрес объекта: ул. Калинина, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1243,3 кв. м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 Колокольчик г.Светлоград, МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград

1.2. Адрес объекта: ул. Калинина, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1243,3 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 Колокольчик г.Светлоград, МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования администрации Петровского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 356530 Ставропольский край, Петровский район, ул. Ленина, 29 тел.: (86547) 4-03-05, факс: (86547) 4-03-05. адрес сайта: www.petrovoo.ucoz.ru. e-mail: obrazovanie@petrgosk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) возраст 1,6 до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 223

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В пешей доступности, 5 мин от автовокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

не требуется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О) ДУ (К, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

доступно условно

При адаптации объекта необходимо:

- благоустройство территории;
- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт; Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт; Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» г.Светлоград, утвержденного приказом от 12.05.2021 г № 32/1.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

повышение уровня доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
-согласование с Петровской городской округ местной организацией
Ставропольской краевой региональной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),
прилагается-**прилагается**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации Ставропольского края

<http://zhit-vmeste.ru/map/> - 02.10.2019 г

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 17 ” 05 20 21 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____
от “ 17 ” 05 20 21 г.

3. Решения Комиссии _____
от “ 17 ” 05 20 21 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС
№ 38 «Колокольчик»
г.Светлоград

Е.Ю.Черноволенко *Чернов*

" 17 " 05 20 21 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград
- 1.2. Адрес объекта: ул. Калинина, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1243,3 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет _____, капитального нет
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 Колокольчик г.Светлоград, МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, 10
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования администрации Петровского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 356530 Ставропольский край, Петровский район, ул. Ленина, 29 тел.: (86547) 4-03-05, факс: (86547) 4-03-05. адрес сайта: www.petrovoo.ucoz.ru. e-mail: obrazovanie@petrgosk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) возраст 1,6 до 8 лет (согласно п. 3.4.2 Устава)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 223

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В пешей доступности, 5 мин от автовокзала

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

не требуется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт; Технические решения невозможны</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт; Капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий ремонт; Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт; Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте	<i>Текущий ремонт;</i>

	(на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Текущий ремонт; Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР</i>

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

Черныш В.Ю. Черноволенко

17 05 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
№ _____

МБДОУ ДС № 38

"Колокольчик"

г.Светлоград

“ 17 ” 05 2021 г.

Наименование территориального
объекта Российской
Федерации

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида

№ 38 «Колокольчик» г.Светлоград

1.2. Адрес объекта ул. Калинина, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

— отдельно стоящее здание 2 этажа, 1243,3 кв. м

— часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

— площадь прилегающего земельного участка (да, нет); 9409 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ нет _____, капитального нет

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 Колокольчик г.Светлоград, МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 356530,

Светлоградский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В пешей доступности, 5 мин от автовокзала _____,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

не требуется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) 5 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (С,О,Г)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(К,С)		3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(К,С)		6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ДУ(К,С, Г)		10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,У) ДУ(К)		12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ(К,С,Г)		13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

При адаптации объекта необходимо:

- благоустройство территории;
- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт; Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; Капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт; Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград, утвержденного приказом МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград от 12 мая 2021 г № 32/1

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации :

повышение уровня доступности всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края

<http://zhit-vmeste.ru/map/> - 02.10.2019 г

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>3</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>5</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>3</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>3</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>3</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ ДС № 38 на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы начальник ОО АПГОСК Шевченко Н.А.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

Члены рабочей группы заместитель ОО АПГОСК Савченко С.И.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

ведущий специалист ОО АПГОСК Лубенченко Т.Н.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

ведущий специалист управление труда Кузыченко Э.А.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов Представитель Петровская МО ВОИ Буркалин В.Н.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте заведующий Черноволенко Е.Ю.
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

заместитель заведующего [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) [Подпись]
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 17 " 05 20 21 г.

протокол № _____)

Комиссией (название) _____ .

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от “ 17 ” _____ 05 _____ 20 21 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» о356530, Ставропольский край,

Петровский район, г. Светлоград,

ул. Калинина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б-н	 Фото №1	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте (визуальная информация, тактильные обозначения)	ДЧ-В (С,О,С,Г)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б-н	 Фото №2	Не выявлено	ДЧ-В (С,О,С,Г)		
1.3	Лестница (наружная)	есть	Б-н		Не дублируется пандусом. Не соответствует высота подъема ступеней	ДЧ-В (С,О,С,Г)	Установка пандуса	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствие пандуса	ДЧ-В (С,О,С,Г)	Установка пандуса соответствующего всем параметрам	Текущий ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствуют парковочные места для транспорта инвалидов	ДЧ-В (С,О,С,Г)	Организация работ по созданию автостоянки и выделить место для инвалидов согласно норматива	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		№1,2	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

-состояние доступности оценено как Доступно частично всем (ДЧ-В)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от “ 17 ” _____ 05 _____ 20 21 г.



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 356530,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Калинина,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Б-н	 Фото №3	Не выявлено	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствие пандуса	С,К,О	Продублировать внешнюю лестницу пандусом	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б-н		Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Изготовить и установить табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	Б-н	 <p>Контрольное устройство для входа не приспособлено для инвалида Дверной проём менее 0,9 м Отсутствие специальных приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей) Двери не защищены противоударной полосой. Смотровые панели не из прочного ударного материала Отсутствует световой и звуковой маяк</p>	С, Г	<p>Установка контрольного устройства к уровню, доступному инвалиду, замена дверных проёмов, приобретение и установка специальных приборов и устройств для открывания и закрывания дверей. Замена дверей</p> <p>Установка светового и звукового маяка</p>	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	Б-н	 <p>нет</p>			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		3,4,5	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

-состояние доступности объекта оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

-состояние доступности объекта оценено как Доступно условно (ДУ): К, С

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от “ 17 ” _____ 05 _____ 20 21 г.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г. Светлоград 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Б-н	Фото №6	<p>1.Отсутствуют специальные приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов.</p> <p>2. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.</p> <p>3. Отсутствие конструктивных элементов и устройства на стенах других вертикальных поверхностях.</p> <p>4. Нет ручек с тактильными опознавательными знаками опасности</p>	К, О,С	<p>1.Приобрести и установить специальные приборы и устройства для открывания и закрытия дверей.</p> <p>2.Установка звуковых информаторов по типу телефонно-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.</p> <p>3. Установка конструктивных элементов на стенах для слепых</p> <p>4. Установка ручек с тактильным и опознавательными знаками опасности.</p>	Текущий ремонт
-----	---	------	-----	---------	---	--------	--	----------------

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Б-н	Фото №7	Отсутствуют поручни дополнительные разделительные. Ширина лестничного марша менее 1,35 м. Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней	К, О, С	1.Реконструкция лестниц внутри помещения, поручней 2.Обеспечить контрастную маркировку крайних ступеней	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К,О	1.Установка пандуса	Строительно-монтажные работы
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Б-н	Фото №8	Отсутствие информирующих обозначений помещений, контрольных устройств на входе, приборов и устройств для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов. Дверные проемы: ширина - менее 0,9 м. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К, С, Г, У	1.Приобретение и установка специального оборудования 2.Демонтаж дверных проемов и порогов	Строительно-монтажные работы

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	Фотото №9	Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях	К,О,С	<p>Организовать пути эвакуации и безопасные зоны (при необходимости).</p> <p>Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учётом особенностей восприятия различных категорий инвалидов</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		6, 7, 8, 9	капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как **Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У**
- состояние доступности оценено как **Доступно условно (ДУ): К, С**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от “ 17 ” _____ 05 _____ 20 21 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 356530,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Калинина,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	 Фото №10	Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех категорий инвалидов В - -	К, С, Г	Приобретены дополнительные адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	 Фото №11			К, С, Г	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет											
	ОБЩИЕ требования к зоне												

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Отсутствие зоны обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)		10,11	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, У
- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.

5.1	Туалетная комната	Есть	Б-н	 <p>Фото №12</p>	<p>Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения</p> <p>Отсутствуют оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение. Для инвалидов на колясках не предусмотрено помещение туалета.</p>	К, С,О	<p>ПОборудовать кабину: Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски.</p> <p>Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной) приобретение специального оборудования. Обеспечение двусторонней связи с диспетчером или дежурным</p>	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К)		12	Капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как **Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, С, Г**
- состояние доступности оценено как **Доступно условно (ДУ): К.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от “ 17 ” _____ 05 _____ 20 21 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 356530,
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Калинина,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Б-н	 Фото №13	Отсутствие комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные звуковые и тактильные) Отсутствие знаков и символов в пределах здания. Отсутствие непрерывной информации об объекте представляемых услуг, ассортименте услуг. Отсутствие путей эвакуации об опасности.	С	Приобретение и установка специальных визуальных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов	Текущий ремонт

6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствие комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные звуковые и тактильные)	Г	Приобретение и установка специальных акустических средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствие комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные звуковые и тактильные)	С	Приобретение и установка специальных тактильных средств информации и сигнализации об опасностях для всех категорий инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)		13	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.

Прошито, пронумеровано 39 л.
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного
вида № 38 «Колокольчик» г. Светлоград *Е.Ю. Черволенко*
Е.Ю. Черволенко

